

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-53

富奥汽车零部件股份有限公司 关于紧固件分公司发生火灾事故的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月27日，富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司（以下简称“紧固件分公司”）表面处理车间发生火灾事故，具体内容详见公司于2023年9月29日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于紧固件分公司工厂发生火灾事故的公告》（公告编号：2023-37）。截至本公告披露日，此次火灾事故的起火原因认定及保险理赔工作已结束，现将有关事项公告如下：

一、事故进展情况

1、火灾事故起火原因

根据吉林高新技术产业开发区消防救援大队出具的《火灾事故认定书》（吉市高消火认字[2023]第0009号），认定起火原因为紧固件分公司表面处理车间全自动环保镀锌生产线17号槽位接线端子因表面氧化等原因造成接触电阻增大导致其发热，致使槽位内塑料材料发生燃烧引发火灾。

2、行政处罚情况

近日吉林高新技术产业开发区消防救援大队下发了《行政处罚决定书》（吉市高消行罚决字[2023]第0040号），认定紧固件分公司违反了《吉林省消防条例》第十三条、第十四条之规定，根据《吉林省消防条例》第六十六条第一款第一项

之规定，决定给予紧固件分公司罚款人民币伍万元整的行政处罚，该笔罚款已缴纳完毕。

3、保险理赔进展

截至本公告披露日，紧固件分公司已收到鑫安汽车保险股份有限公司保险赔款5,954.3万元，保险理赔工作已全部完成。

二、公司采取的措施

火灾事故发生后，公司认真吸取本次事故教训，组织公司及下属各分子公司开展了特种工艺防火技术攻坚和火灾风险隐患排查，并对特种工艺消防安全技术标准进行完善，开展全员安全教育培训，提高全体员工的安全意识及责任意识，防止类似事故再次发生。

三、对公司的影响

此次火灾事故未对公司正常生产经营造成重大影响。公司后续将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2023年12月29日