

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-37

富奥汽车零部件股份有限公司 关于紧固件分公司工厂发生火灾事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月27日21时40分左右，富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司表面处理车间发生火灾，当地消防部门接警后迅速到场实施救援，同时公司立即启动突发应急预案，成立现场应急小组，配合当地消防应急部门进行救援。经消防人员全力施救，火势于2023年9月28日凌晨扑灭。

本次火灾公司无人员伤亡，事故具体原因及造成的损失尚在调查确认中，公司将积极配合消防等部门开展后续工作。

公司已向保险公司投保了财产保险，本次火灾涉及的财产在保险公司的承保范围之内，公司已向投保公司报案并配合保险公司进一步勘查财产损失情况。预计本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。

公司将认真吸取本次火灾事故教训，对公司及下属各分子公司全面开展安全生产、火灾隐患排查，加强安全生产管理，防止此类事故的再次发生。

公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2023年9月29日